


Sarth'Transfert Print

Spécifications

Composition	Finesse minimum réalisable	Liner	Certifications
Encre à eau + PU	> 0,8 pt > 0,3 mm	Polyester	 <p>OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 18.HIT.56690 HOHENSTEIN HTTI</p>

Instructions d'application

S'applique sur	Réglages de la Presse			
Coton, polyester, mélanges poly/coton, option nylon disponible	Temps	Température	Pression	Pelage
	15 secondes	150°	3,5 bar	à chaud

- Placez le motif sur le vêtement
- La chaleur s'applique dans les conditions indiquées ci-dessus
- Pelage à chaud

Points forts du produit

- Qualité photo
- Touché souple, doux et élastique

NOTE: Nous vous recommandons vivement d'effectuer un test avant de lancer une production.

Recommandations d'entretien et lavage

Lavage	Repassage	Séchage	Nettoyage à sec	Stockage du Transfert	Température d'entreposage	Conditions de stockage	Position
Jusqu'à 40° À l'envers	OUI à l'envers	OUI cycle synthétique	OUI	Plus de 2 ans	Entre 18°C et 26°C	À l'abri du soleil et de la poussière	Vertical

- Attendre 24H après application pour le premier lavage
- Respecter les recommandations pour le textile
- Ne pas blanchir ou utiliser les produits chimiques agressifs