


# Sarth'Transfert Silicone

## Spécifications

Composition	Finesse minimum réalisable	Liner	Certifications
Silicone	> 2,8 pt > 1 mm	Polyester	 OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES <b>STANDARD 100</b> <small>18.HIT.56690 HOHENSTEIN HTTI</small>

## Instructions d'application

S'applique sur	Réglages de la Presse			
Polyester (élasthane, vêtements de performance, softshell)	Temps	Température	Pression	Pelage
	15 secondes	150°	3,5 bar	à chaud/ à froid

- Placez le motif sur le vêtement
- La chaleur s'applique dans les conditions indiquées ci-dessus
- Pelage à chaud

### Points forts du produit

- Convient à tous les supports 100% polyester et softshell
- Faible épaisseur
- Barrière anti migration

**NOTE:** Nous vous recommandons vivement d'effectuer un test avant de lancer une production.

## Recommandations d'entretien et lavage

Lavage	Repassage	Séchage	Nettoyage à sec	Stockage du Transfert	Température d'entreposage	Conditions de stockage	Position
Jusqu'à 40° À l'envers	NON	NON	NON	Plus de 2 ans	Entre 18°C et 26°C	À l'abri du soleil et de la poussière	Vertical

- Attendre 24H après application pour le premier lavage
- Respecter les recommandations pour le textile
- Ne pas blanchir ou utiliser les produits chimiques agressifs