





Sarth'Flex

Spécifications

Composition	Épaisseur moyenne	Liner	Certifications
PU	90 microns	Adhésif Polyester	   

Instructions d'application

S'applique sur	Réglages de la Presse			
coton, polyester, mélanges poly/coton (élasthane, vêtements de performance)	Temps	Température	Pression	Pelage
	5 à 15 secondes	120°C : ≤ 150g/m ² 150°C : > 150g/m ²	Haute (>3,5 bar)	à chaud/ à froid

- Placez le motif sur le vêtement
- La chaleur s'applique dans les conditions indiquées ci-dessus
- Pelage à chaud/à froid

Points forts du produit

- Épaisseur réduite
- Convient aux tissus techniques
- Température de pose faible

 **NOTE:** Nous vous recommandons vivement d'effectuer un test avant de lancer une production.

Recommandations d'entretien et lavage

Lavage	Repassage	Séchage	Nettoyage à sec	Stockage du Flex	Température d'entreposage	Conditions de stockage	Position
Jusqu'à 60° À l'envers	OUI À l'envers	OUI cycle synthétique	OUI	Plus de 2 ans	Entre 18°C et 26°C	À l'abri du soleil et de la poussière	Vertical

- Attendre 24H après application pour le premier lavage
- Respecter les recommandations pour le textile
- Ne pas blanchir ou utiliser les produits chimiques agressifs