





Sarthe'Flex Blockout

Spécifications

Composition	Épaisseur moyenne	Liner	Certifications
PU	110 microns	non-adhésif Polyester	   

Instructions d'application

S'applique sur	Réglages de la Presse			
Textiles polyester avec encre à sublimation	Temps	Température	Pression	Pelage
	15 secondes	135°	Medium 2,5 bar	à chaud

- Placez le motif sur le vêtement
- La chaleur s'applique dans les conditions indiquées ci-dessus
- Pelage à chaud

Points forts du produit

- Barrière anti migration
- Convient pour les tissus sublimés et softshell
- Température de pose faible

NOTE: Nous vous recommandons vivement d'effectuer un test avant de lancer une production.

Recommandations d'entretien et lavage

Lavage	Repassage	Séchage	Nettoyage à sec	Stockage du Flex	Température d'entreposage	Conditions de stockage	Position
Jusqu'à 40° À l'envers	NON	NON	NON	Plus de 2 ans	Entre 18°C et 26°C	À l'abri du soleil et de la poussière	Vertical

- Attendre 24H après application pour le premier lavage
- Respecter les recommandations pour le textile
- Ne pas blanchir ou utiliser les produits chimiques agressifs

Ce document peut faire l'objet de modifications. Les versions mises à jour sont disponible sur notre site sarthe-textiles.com
 Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 02 44 718 718